



Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:26

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	907			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339039	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2022	Ordinário	64581005501202295	0,0000	5.400,00

Favorecido		
Código	Nome	
22.615.333/0001-68	MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	
Endereço	CEP	
MAJOR WILLIAMS 367 SALA 4 CENTRO	69301-015	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
39	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LÊI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

339039.16-MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS
CNAE - 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
DIEX N° 8-PEL OBRAS, DE 29 ABR 22 * DISPENSA 28/2022
2022NC000330-F EX, DE 09 MAR 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002006000282022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:26

Usuário: ***.031.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

5.400,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de Poço - Tubular Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de perfilagem ótica do poço artesiano com emissão de laudo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Verificar a atual situação do poço devido ao rompimento da corda de apoio da tubulação; Identificar e diagnosticar os danos causados, apresentando soluções para manutenção corretiva; Verificar os motivos dos danos causados; Verificar Possíveis vazamentos de emendas; Verificar a Situação da coluna de revestimento; Verificar a Zona de proteção sanitária; Verificar a Profundidade dos filtros em intervalos; Disponibilizar filmagem do interior do poço; Confeccionar um laudo técnico contendo todas as informações solicitadas e demais informações pertinentes a manutenção corretiva do poço. Deve ser executado com um equipamento de conjunto de perfiladores óticos possibilitando a realização de filmagens das paredes internas do poço. Isso de forma lateral e horizontal, a partir de uma microcâmera 360° colorida à prova d água com um contador para aferir medidas de revestimentos e profundidade final do poço, iluminação LED de alta intens	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	1,00000	5.400,0000	5.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO

06/06/2022 13:02:16

Responsável pela Nota de Empenho

MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

03/06/2022 10:08:21