



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA

UGNP2023NE63

TERMO DE ABERTURA

Nº	Í N D I C E	FOLHA
01	Termo de Abertura ✓	
02	DIEx requisitório nº 133 – Sec Mat/DA/Comdo, de 03 de Fevereiro de 2023 ✓	
03	Nota de Crédito ✓	
04	Termo de justificativa ✓	
05	Certidões ✓	
06	Nota empenho ✓	
07	Termo de encerramento	




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

**TERMO DE ABERTURA
SRP PARTICIPANTE**

64207.000682/2023-11

Aos vinte e três do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), em conformidade com o disposto no Art 13, parágrafo único da IG 12-02, procedi a abertura do processo de aquisição por SRP participante, iniciado sob o DIEx requisitório nº 133 – Sec Mat/DA/Comdo, de 03 de fevereiro 2023.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

DIEx nº: 133-Sec Mat/DA/Comdo
NUP: 64207.000682/2023-11

Manaus – AM, 03 de fevereiro de 2023

Do Seção de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Contratação de Serviços

Ref: Art 13 da IG 12-02

Anexos:

- Planilha contendo os serviços;
- Nota de Crédito;
- Termo de Justificativa de UGNP;
- 3 orçamentos;
- Relatório de Pesquisa de Preços;
- Ata (Primeira Página);
- Itens do Pregão;
- Aceite do Fornecedor.

Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a **prestação de serviços** abaixo relacionado e constante da relação anexa, destinado a este Centro de Instrução com a finalidade de ser empregado nas **manutenções de refrigeração das dependências deste centro.**



Modalidade: UGNP (CARONA)

Pregão: 04/2022

UASG: 160140 (COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9ª REGIÃO MILITAR)

Razão Social: [REDAZIDA]

CNPJ: [REDAZIDA]

Empenho: Global

ITEMATA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
101	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
102	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
103	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	9	R\$ 69,00	R\$ 621,00
104	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
105	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
106	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
107	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
108	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
109	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
110	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	Serviço	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
				TOTAL	R\$ 9.983,00

DADOS DO CRÉDITO:

NC	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
2023NC001166	1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	35.640,00

DESPACHO DO OD

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos.
2. A SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins de cumprir o que determina a alínea C, inciso V do art. 40 da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, utilizar recursos mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

13/01/23 11:31

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Jan23 VALORIZACAO : 11Jan23 NUMERO : 2023NC001166

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160012 / 00001 - C I G S

OBSERVACAO

ATD 1 DE 5 COTAS FUNADOM MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22

PRZ DE EMPH ATE 60 DIAS ATD CIGS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	35.640,00

LANCADO POR : 82933278120 - [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 11Jan23 09:45

Fl: _____

Rubrica: _____



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
(CIGS/1964)
CENTRO CORONEL JORGE TEIXEIRA**

TERMO DE JUSTIFICATIVA

NUP/NUD: 64207.000682/2023-11

Interessado: Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)

Empresa: [REDAZIDA]

CNPJ: [REDAZIDA]

Objeto: Declaração de UGNP para contratação de serviços de refrigeração.

PARECER

NOTA: Todos os dispositivos citados neste parecer, quando outra fonte não for expressamente mencionada, ou quando do contexto não se puder inferir que de outra sejam, referem-se à Lei 14.133, de 1º Abr 21.

I. DOS FATOS

O processo foi instaurado a partir do DIEx Requisitório nº 133-Sec Mat/DA/Cmdo, de 3 FEV 23, para adquirir serviço de manutenção de refrigeração das dependências deste centro, visando o melhor andamento dos serviços diários, dos militares do CIGS.

Recebido o documento supramencionado, foi aberto o processo, no qual foram realizadas pesquisas de mercado para comparar a vantagem na utilização do Pregão SRP nº 04/2022 do COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9ª REGIÃO MILITAR (UASG 160140).

Fl: _____

Rubrica: _____

II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O processo foi autuado de acordo com o estabelecido no § 2º do Art. 86 da Lei nº 14.133/21, como Unidade Gestora Não Participante (UGNP), conforme segue:

“Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;


II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.”

III. DECISÃO

Diante do exposto, sou de parecer favorável à utilização, na condição de UGNP, do Pregão SRP nº 04/2022 do COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 9ª REGIÃO MILITAR (UASG 160140), para atender a demanda do CIGS.

Manaus-AM, 3 de fevereiro de 2023.





Rua Ricardo da Silva Mendonça Nº 155 Novo Aleixo
Cep: 69098345
CNPJ: 22.936.845/0001-26
IE 054011833 IM 23467601
E-mail: cristaltec.am@gmail.com
Tel.: (92) 98411-2044

TERMO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023


Ao CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

AO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

A empresa Elton Rafael ribeiro pires CNPJ: [REDACTED] vem através de este informar que é de seu interesse fornecer os produtos e serviços solicitados via email, conforme descritos na ata de registro de preços, assim firmando compromisso legal de fornecer a Ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. de forma a suprir as suas necessidades e demandas, seguindo fielmente todas as solicitações conforme disposto no edital do Pregão Eletrônico 04/2022 - UG160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS

Item	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor unitário	valor total
101	serviço	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
102	serviço	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
103	serviço	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 69,00	R\$ 621,00
104	serviço	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
105	serviço	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
106	serviço	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
107	serviço	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
108	serviço	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
109	serviço	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
110	serviço	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
LOCAL DE ENTREGA: Avenida Coronel Teixeira, 6123, Ponta Negra, CEP 69037-000 - Manaus - AM,				TOTAL	R\$ 9.983,00
Aceita Fornecer (x) Não Aceita Fornecer ()					

MANAUS - AM 02 de Fevereiro 2023



PERSONAL REFRIGERAÇÃO & CONSTRUÇÃO -ME



PROPOSTA COMERCIAL 010/2023

Cliente: CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
 LOCAL: Estrada da Ponta negra nº 750- São Jorge - Manaus/AM - Cep: 69033-010

ITEM	Descrição	QTDE.	V.Unit.	V. Total
1	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
2	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
3	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 75,00	R\$ 675,00
4	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
5	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00
6	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 95,00	R\$ 855,00
7	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 100,00	R\$ 900,00
8	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
9	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
10	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
Serviço sexecutados com garantia de 60 dias, local de entrega conforme endereço do cliente.			Total	R\$11.430,00

Manaus, 01 de Fevereiro 2023

Validade do Orçamento: 30 Dias

Sulimar



FORTE FRIO




ORÇAMENTO Nº 019	EMITIDO: 01 /02 /2023	VALIDADE: 30DIAS
------------------	-----------------------	------------------

NOME	CIGS	
TEL		EM AIL
CPF/ CNPJ		
ENDEREÇO	Estrada da Ponta negra nº 750- São Jorge - Manaus/AM - Cep: 69033-010	
BAIRRO	Ponta Negra	CIDADE MANAUS ESTADO AM CEP 69037-000

ITEM	PRODUTO/ SERVIÇO	QTD	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00
02	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 72,00	R\$ 720,00
06	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	09	R\$ 80,00	R\$ 720,00
04	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 83,00	R\$ 830,00
05	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 95,00	R\$ 950,00
06	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	09	R\$ 95,00	R\$ 855,00
07	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	09	R\$ 100,00	R\$ 900,00
08	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
09	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
10	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00

SUBTOTAL: R\$11.975,00	DESCONTO:	TOTAL: R\$11.975,00
------------------------	-----------	---------------------





Fl. _____

Rubrica: _____

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
"Centro Coronel Jorge Teixeira"

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
(NUP:64207.000682/2023-11)

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei n° 14.133/21 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n° 65/2021 – SEGES/ME e suas alterações.

1. **OBJETO:** Contratação de serviço para manutenção dos ar-condicionados

2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 01 FEV 23 a 03 FEV 23

3. **METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de

() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outra: _____

4. **FONTES DE PESQUISA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5° da IN 65/2021 – SEGES/ME:

() I - **composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;**

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa

() II - **contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;**

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa

() III - **dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;**

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa

(x) IV - **pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou**

ORD	DESCRIÇÃO	CNPJ FORN	VALOR UNIT	CNPJ FORN	VALOR UNIT	CNPJ FORN	VALOR UNIT
1	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 300,00		R\$ 320,00		R\$ 310,00
2	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 69,00		R\$ 70,00		R\$ 72,00
3	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 69,00		R\$ 75,00		R\$ 80,00
4	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 69,00		R\$ 80,00		R\$ 83,00
5	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 79,00		R\$ 90,00		R\$ 95,00
6	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	22.936.845/0001-26	R\$ 79,00	22.761.763.0001-98	R\$ 95,00	21.398.986/0001-70	R\$ 95,00
7	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 79,00		R\$ 100,00		R\$ 100,00
8	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 79,00		R\$ 120,00		R\$ 150,00
9	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.		R\$ 99,00		R\$ 100,00		R\$ 120,00
10	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.		R\$ 99,00		R\$ 120,00		R\$ 120,00

() V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa

() Outros Critérios: _____



5. MAPA COMPARATIVO

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
101	42022	160140	Substituição do compressor de ar / Condic de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	10	R\$ 300,00		R\$ 3.000,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
						Menor Preço	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
102	42022	160140	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	10	R\$ 69,00		R\$ 690,00
								R\$ 860,00
								R\$ 1.060,00
						Menor Preço	R\$ 69,00	R\$ 690,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
103	42022	160140	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	9	R\$ 69,00		R\$ 621,00
								R\$ 774,00
								R\$ 954,00
						Menor Preço	R\$ 69,00	R\$ 621,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
104	42022	160140	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	10	R\$ 69,00		R\$ 690,00
								R\$ 860,00
								R\$ 1.060,00
						Menor Preço	R\$ 69,00	R\$ 690,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
105	42022	160140	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	10	R\$ 79,00		R\$ 790,00
								R\$ 960,00
								R\$ 1.160,00
						Menor Preço	R\$ 79,00	R\$ 790,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
106	42022	160140	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	9	R\$ 79,00		R\$ 711,00
								R\$ 864,00
								R\$ 1.044,00
						Menor Preço	R\$ 79,00	R\$ 711,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
107	42022	160140	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	9	R\$ 79,00		R\$ 711,00
								R\$ 864,00
								R\$ 1.044,00
						Menor Preço	R\$ 79,00	R\$ 711,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
108	42022	160140	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	10	R\$ 79,00		R\$ 790,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
						Menor Preço	R\$ 79,00	R\$ 790,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
109	42022	160140	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	serviço	10	R\$ 99,00		R\$ 990,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
						Menor Preço	R\$ 99,00	R\$ 990,00

Item	Pregão	UASG	Descrição	Und	Qtde	Pesquisa de Preço		Total
						Preço 1	Preço 2	
110	42022	160140	Serviço de limpeza de chassi, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	serviço	10	R\$ 99,00		R\$ 990,00
								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
						Menor Preço	R\$ 99,00	R\$ 990,00

Preço 1	ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES	
Preço 2	PERSONAL REFRIGERAÇÃO & CONSTRUÇÃO	
Preço 3	FORTE FRIO	

6. ANÁLISE DA PESQUISA


Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido priorizado o inciso IV como fonte de consulta, chegou-se aos seguintes preços de referência:

ITEMATA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
101	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
102	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
103	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	9	R\$ 69,00	R\$ 621,00
104	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
105	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
106	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
107	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
108	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
109	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	Serviço	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
110	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	Serviço	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
				TOTAL	R\$ 9.983,00

7. ANEXOS:

A documentação comprobatória contendo _____ folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Manaus – AM, 3 de fevereiro de 2023



CONSULTA ATA DE PREGÃO

160140.42022 .192904 .4804 .68229564409



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
9ª REGIÃO MILITAR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2022 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 06 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Bol 9ª RM 099 de 26/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64320009888202220, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços não continuados de manutenção de ares condicionado para atender necessidades da 9ª Região Militar e das demais Organizações Militares do Exército Brasileiro sediadas na Guarnição de Campo Grande - MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Complementar: Serviço de remoção de condicionadores de ar tipo Split modelo Hi-Wall 7.000 BTU, com até 4 metros de rede frigorígena aparente e drenagem em PVC até o solo, sem ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 104

Valor Estimado: R\$ 326,6700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: G. R. DA ROCHA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 98,0000 e a quantidade de 104 UNIDADE .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Complementar: Serviço de remoção de condicionadores de ar tipo Split modelo Hi-Wall 7.000 BTU, com até 10 metros de rede frigorígena aparente e drenagem em PVC até o solo, sem ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 113

Valor Estimado: R\$ 373,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: G. R. DA ROCHA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 113 UNIDADE .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Complementar: Serviço de remoção de condicionadores de ar tipo Split modelo Hi-Wall 9.000 BTU, com até 4 metros de rede frigorígena aparente e drenagem em PVC até o solo, sem ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 209

Valor Estimado: R\$ 333,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: G. R. DA ROCHA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 209 UNIDADE .

Item: 4 - Grupo 1

Item: 101 - Grupo 7**Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 2.399,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .**Item: 102 - Grupo 7****Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 553,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .**Item: 103 - Grupo 7****Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 869,2200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .**Item: 104 - Grupo 7****Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 58**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 1.085,0300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a quantidade de 58 UNIDADE .**Item: 105 - Grupo 7****Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 1.036,5600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 79,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .**Item: 106 - Grupo 7****Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 561,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 79,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .**Item: 107 - Grupo 7****Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 62**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 340,3500**Situação:** Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 79,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .

Item: 108 - Grupo 7

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 68

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 741,5100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 79,0000 e a quantidade de 68 UNIDADE .

Item: 109 - Grupo 7

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 408,5100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 62 UNIDADE .

Item: 110 - Grupo 7

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 93

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 723,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 93 UNIDADE .

Item: 111 - Grupo 8

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Substituição do compressor de ar / Condicionador de ar SPLIT, 48.000 BTus, 220v

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 14

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 2.787,3100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 14 UNIDADE .

Item: 112 - Grupo 8

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 48.000 BTus, 220v.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 563,2600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Item: 113 - Grupo 8

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 48.000 BTus, 220v.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 913,9400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: [REDACTED] pelo melhor lance de R\$ 174,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 114 - Grupo 8



Rua Ricardo da Silva Mendonça Nº 155 Novo Aleixo

TERMO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023

Ao CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

AO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA.

A empresa Elton Rafael ribeiro pires CNPJ: 22.936.845/001-26 vem através de este informar que é de seu interesse fornecer os produtos e serviços solicitados via email, conforme descritos na ata de registro de preços, assim firmando compromisso legal de fornecer a Ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. de forma a suprir as suas necessidades e demandas, seguindo fielmente todas as solicitações conforme disposto no edital do Pregão Eletrônico 04/2022 - UG160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS

Item	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor unitário	valor total
101	serviço	Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
102	serviço	Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
103	serviço	Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 69,00	R\$ 621,00
104	serviço	Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00
105	serviço	Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
106	serviço	Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
107	serviço	Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
108	serviço	Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
109	serviço	Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
110	serviço	Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.000 BTU.	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00
LOCAL DE ENTREGA: Avenida Coronel Teixeira, 6123, Ponta Negra, CEP 69037-000 - Manaus - AM,				TOTAL	R\$ 9.983,00
Aceita Fornecer (x) Não Aceita Fornecer ()					

MANAUS - AM 02 de Fevereiro 2023

Manaus



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: 937345498
Razão Social: [REDACTED]
Nome Fantasia: CRISTAL TEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/03/2023
FGTS	Validade:	12/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/02/2023
Receita Municipal	Validade:	12/03/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/02/2023 17:18:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 23/02/2023 17:18:26

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: [REDACTED]	Título: ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
--------------------------------	--	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 28/03/2023 11:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160012	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]	ESTRADA DA P. NEGRA, 750 - BAIRROSAO JORGE.	69033-010
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 2125-6400 / 2125 - 6414	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNARCO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2023	Global	64207000682202311	0,0000	9.983,00 ✓

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED]	69098-345
Endereço		
RICARDO DA SILVA MENDON 155 CONJ RED CID NOVA NOVO ALEIXO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MNT AR COND CONF DIEX Nº 133 SEC MAT DE 03FEV23
 PROC ORIGEM: PREGÃO 04/2022 UGG: 160140 9ª RM UGNP: 160012 CIGS
 PDR: 63/23
 REF: 2023NC001166 DGO DE 11JAN23
 GVE

Local da Entrega

AVENIDA SÃO JORGE, 750, BAIRRO SÃO JORGE, MANAUS-AM

Informação Complementar

16014005000042022 - UASG Minuta: 160012

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/03/2023 11:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.983,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - Substituição do compressor de ar / Condiç de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	300,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - Substituição do sensor de temperatura / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus , 220v.	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	69,0000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00103 - Substituição Display completo / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	621,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	9,00000	69,0000	621,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00104 - Substituição da turbina / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	69,0000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00105 - Substituição da placa controle receptora / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 B Tus, 220v.	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	79,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00106 - Substituição do contactor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	711,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	9,00000	79,0000	711,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00107 - Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	711,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	9,00000	79,0000	711,00

Data e hora da consulta: 28/03/2023 11:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.983,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00107 - Substituição réle / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	711,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	9,00000	79,0000	711,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00108 - Substituição filtro de ar / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	79,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00109 - Substituição do capacitor / Condicionador de ar SPLIT, 36.000 BTus, 220v.	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	99,0000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00110 - Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluido refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 36.00 0 BTU.	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	Inclusão	10,00000	99,0000	990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 [REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho
 [REDACTED]