

134

PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

→ nota

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

95C9.23D8.0DE0

Data/Hora da emissão

03/06/2022 - 11:13:20

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

150**Prestador de Serviços****MFx SERVICOS EM REDES DE ENERGIA EIRELI**

BECO COSMA ALVES, 14, QD 0055 CJ AUGUSTO M NEGRO

LÍRIO DO VALE, Telefone: 92 92640988.

CEP 69038257 - MANAUS - - BRASIL

CPF/CNPJ 26.397.970/0001-66

Email CONTABIL@MFEMPRESARIAL.COM.BR

Inscrição Municipal 23004401

Inscrição Estadual ISENT0

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

09.583.363/0001-71

Endereço

**MARECHAL BITENCOURT, 55,
COMPENSA, Telefone: 36251999.**

Bairro

69020282

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12539101

Email

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviço de manutenção do grupo gerador marca SCANIA, 460 A 580 KW/ 670 KVA com as seguintes especificações (a diesel; trifásico, com fornecimento de material para sanar as possíveis alterações observadas: Verificação do nível de óleo lubrificante do motor; Verificação de restrições de ar; Verificação e limpeza do filtro de ar. Inspeção das conexões do motor; Verificação do nível da água do radiador; Verificação do funcionamento do sistema de préaquecimento; Verificação da tensão das correias; Verificação das restrições no fluxo de ar do radiador; Verificação de impurezas, poeira e obstruções nas telas de proteção do gerador; Verificação de aperto dos cabos de potência e comando; Verificação de infiltrações e/ou vazamentos próximos ao grupo gerador; Verificação os filtros de óleo lubrificante; Verificação a pressão do óleo lubrificante com o motor em funcionamento; Verificação do filtro de combustível; Verificação do nível de óleo diesel no tanque de combustível; Verificação das tubulações e conexões; Verificação de mangueiras e conexões Verificação da bateria de partida, o indicador deverá estar verde; Verificação a fixação dos componentes dos quadros; Limpar os painéis de comando - Dados bancários para pagamento - Banco do Brasil - Agência: 4518-7 Conta corrente : 30.600-2.

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
5.000,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00	250,00	5.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
250,00	0,00	250,00	4.750,00	

Outras Informações

- Competência: Junho/2022- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/07/22

